


LanTEK® III : note d'application sur la mise à jour logicielle 3.215

Version : 3.215

Date : 20 dec. 2018

La version 3.117 ou ultérieure doit impérativement être embarquée dans les LanTEK III avant de pouvoir installer la 3.215 ; sauter cette étape bloquera les testeurs et nécessitera un retour dans notre SAV pour le dépannage - prestation qui sera facturable !

Pour connaître la version embarquée aller sur le menu d'accueil puis sur « Instrument », et sur « A propos »



Pour faire la mise à niveau des appareils qui sont en versions inférieures à la 3.117 - et donc ne pouvant pas se mettre directement en 3.215 : sauvegardez sur votre ordinateur, puis dézipper, puis ouvrir le fichier "3_117_archive" et suivez les instructions expliquées dans le fichier joint.

Cette note d'application se réfère au nouveau logiciel embarqué 3.215 des certificateurs de câblages LanTEK III d'IDEAL Networks. Les changements suivants sont intégrés par rapport à la précédente 3.212 :

- Sur les derniers LanTEK III livrés en décembre 2018 avec le nouveau système de détection des deux boîtiers via les « bips » sonores : amélioration des sons lors de la mise en veille d'un des boîtiers et pendant les sauvegardes des résultats